## тепловизионная съёмка



0,95

Фирма ООО "ЭнергоЭффект"

Заказчик

ЗАО "Спецсооружения и здания"

проспект Кулакова, 8 "Ж", офис 6

ул. Казачья, 28

г. Ставрополь

г. Армавир Краснодарского края

Контролер А.Н. Синицкий


**Прибор** testo 875-1

Серийный 2225510

Объектив: Standard 32°

Nº:

Заказ проведение энергетического обследования (энергоаудита) согласно договору подряда





Графические Дата:

данные:

20.01.2005

**Время:** 1:59:03 **Файл:** example12.bmt

Коэффициент излучения:

**Отраж. темп. [°С]:** 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°С]	Излуч.	Отраж. темп. [°С]	Примечания
Самая теплая точка 1	40,5	0,95	20,0	-

Примечания: Офисное здание, отапливаемое подвальное помещение. Осмотр привода главного

циркуляционного водяного насоса. Обнаружен нагрев привода насоса.

Вывод: Провести техническое обслуживание привода насоса. Выявить и устранить причину

нагрева.

12.01.2012 ,

А.Н. Синицкий